

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, झुंझुनू


क्रमांक.... 1434

दिनांक 29/8/19

भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र


श्रीमान् मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र CE&AS/TA-I /D&T/2017/139 Date 09.11.2017 एवं प्रशासनिक विभाग सानिवि राजस्थान जयपुर के संशोधित आदेश 7428/M/PWD/18 Dated 12.04.2018 की पालना में **Mahapragya International School, Tamkore, Distt-Jhunjhunu** के भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड-अलसीसर द्वारा दिनांक 29.08.2019 को किया गया एवं उनकी प्रस्तुत रिपोर्ट के अघार पर उक्त भवन प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर सुरक्षित है।

यह भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की दिनांक से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा।

  
( शंकरलाल जाट )  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड झुंझुनू

For- Mahapragya International  
School, Tamkor

  
Manager

  
PRINCIPAL  
MAHAPRAGYA INTERNATIONAL SCHOOL  
TAMKORE, DISTT. JHUNJHUNU (RAJ)